

トラック入口
C-7-1
C-7-2

那珂湊漁港被害状況




④冷凍冷蔵庫



③市場建屋内部



①荷捌施設屋上部



②滅菌濾過施設



津波高